



Vistoria técnica 08/11/2024

Documento: SB.088573/2024-46

Local do evento: Rua Doutor Flaquer, 289 – **Bairro Centro**

**Lauda Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Abacateiro (Persea americana) medindo aproximadamente 7,00m X DAP 0,40m, com estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, raízes expostas danificando o passeio público gravemente e alto grau de inclinação para a via. Portanto somos favoráveis à substituição dos espécimes.

( X ) Grau Grave EM ( X ) Danificando passeio

( X ) Risco de queda

Rede elétrica : ( ) Sim ( X ) Não - Passeio ► ( ) < que 1,60 m ( X ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( X ) Não

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:- ...../ ...../ ..... – ID: \_\_\_\_\_

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Diretoria – SU.3  
Engº Agrônomo