



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 31/05/2019

Nº. Documento: VCSBC 61369

Local do evento: Rua Alberto da Silva, 284 Praça Gino Beletato B. Santa Terezinha

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 09 árvores da espécie alfeneiro do japão (*ligustrum lucidum*), medindo 8,00m, X DAP 0,50m cada, porém 08 encontram-se com as raízes danificando passeio publico em grandes proporções, prejudicando acesso e circulação de pedestres, estado fitossanitario regular. Somos favoráveis a poda de galhos, poda de raízes e reparos no passeio, outro com estado fitossanitário comprometido, tronco oco e apodrecido. Somos favoráveis a substituição.

Estado Fitossanitário:- (regular em 08) (comprometido em 01)

() Grau Grave EM () Percidas () Risco de queda () Entrada de garagem

() Outros:

(x) Grau Grave: (x) Com grandes lesões 01 () Raízes danificando passeio em G.P.

(x) Outros: 08 poda de galhos e raízes

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Lado Fiação: (x) Sim () Não Largura passeio: () Menor que 1,60mts. (x) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: (x) Sim poste () Não

Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (x) Não -

Vistoria técnica:

Odair Ap. Maciel

Matr. 3932-9

Autorizamos a substituição de uma e poda de galhos
poda de raízes nas demais arvores

Engº Agrônomo Loabe de Melo da Silva
Assessor de Direção – SU.3

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....