



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em:

26/02/2018

Nº. Documento: VCSBC 61509

Local do evento: Alameda Dom Pedro de Alcântara, 118 - Bairro Nova Petrópolis

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Alfeneiro do Japão (*Ligustrum lucidum*), medindo 7,00 metros de altura DAP 0,50 estado fitossanitário regular, porém suas raízes estão danificando passeio público em grandes proporções prejudicando acesso e circulação de pedestres.

**Estado Fitossanitário:- (regular)**

Grau Grave EM     Percidas     Risco de queda     Entrada de garagem

Grau Grave:     Com grandes lesões     Raízes danificando passeio em G.P.

Lei 4661/1998 artigo 60

Grau Médio:     Mediana lesões aparentes     Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Grau leve:     Pequenas Lesões aparentes     Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

Lado Fiação:  Sim     Não

Largura passeio ►  Menor que 1,60mts.     Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano:     Sim     Não

Qual:

Interferência Trânsito – Visibilid/ade:  Sim     Não

Qual:

Vistoriado por:

Autorizamos a substituição

**Odair Maciel**  
Matr. 3932-9

**Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva**  
Assessor de Direção – SU-3