



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 08/05/2025

Documento: MO. 026235/2025-77

Local do evento: Alameda Glória, 370 – Bairro: Centro

Laudo Técnico:


Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie *Ficus benjamina* medindo 8,0m X DAP 0,5m, estado fitossanitário comprometido devido a ação de agentes entomológicos, com lesões no tronco, raízes expostas danificando o passeio público gravemente, galhos caindo com frequência. Portanto somos favoráveis a remoção do espécime.

(x) Grau Grave EM (x) Danificando passeio () Risco de queda (x) LM 4661 –art. 60 -1998

Rede elétrica : (x) Sim () Não - Passeio ► (x) < que 1,60 m () > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: (x) Sim () Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-//

Avaliação técnica :

Autorizado: Remoção

Biólogo Heitor dos Santos Neto
Diretor de Seção
Depto. de Parques e Jardins