

Destoca



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU. 302

Vistoria em: 27/08/2018

Nº. Documento: OF 62/2018 – Alex Mognon

Local do evento: Rua Austrália, 132 – Bairro Independência

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Alfeneiro do Japão (Ligustrum Lucidum), medindo 7,00m de alt. X DAP 0,45m, estado fitossanitário regular, com lesões em todo tronco e raízes danificando o passeio público.

Estado Fitossanitário:- (regular)

() Grau Grave EM () Pericidas () Risco de queda () Entrada de garagem

() Outros:

(X) Grau Grave: (X) Com grandes lesões (X) Raízes danificando passeio em G.P.

() Outros:

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Lado Fiação: (x) Sim () Não Largura passeio ► () Menor que 1,60mts. (X) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

Qual:

Interferência Trânsito – Visibilid/ade: () Sim (X) Não

Qual:

Vistoriado por:

Autorizamos a Substituição

Joabe de Melo da Silva

Diretor Adjunto – SU.3

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva

Diretor Adjunto – SU.3

JRc

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Árvore(s) Plantada: espécie(s):.....Quantidade.....

Conclusão dos serviços em:...../...../.....Responsável:.....