



## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 02/06/2025

**Documento:** SB.053130/2025-59

**Local do evento:** Rua dos Ébanos 97- Bairro: Centro

### **Lauda Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores, sendo 01 da espécie Alfeneiro (*Ligustrum vulgare*) medindo 8,0m X DAP 0,55cm e 01 da espécie Uva japonesa (*Hovenia dulcis*) medindo 10,00m x dap 0,60m ambas com estado fitossanitário comprometido, com raízes danificando o passeio e o muro em grandes proporções. Portanto somos favoráveis a Substituição dos espécimes.

( ) Grau Grave ( x ) Danificando passeio

( x ) LM 4661 –art. 60 -1998.

Rede elétrica: ( x ) Sim ( ) Não - Passeio ► ( ) < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( x ) Não

### **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



### **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:- ...../ ...../ .....

**Avaliação técnica:**

**Autorizado: Substituição**

Devid Sales  
Matrícula: 49681-4  
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto  
Diretor de Seção  
Depto. de Parques e Jardins