



## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 27/06/2025

Documento: MO. 005449/2025-33

Local do evento: Rua Giuseppe Tosi, 48 lado oposto EMEB Pedro Morassi – Bairro Demarchi

### Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Alfeneiro do Japão (*Ligustrum lucidum*) medindo 12,0m X DAP 0,80m, estado fitossanitário comprometido, com lesões no tronco, raízes expostas danificando o passeio público gravemente e alto grau de inclinação pra dentro da EMEB, ocasionando risco de queda. A mesma encontra-se no passeio. Portanto somos favoráveis a remoção do espécime.


( x ) Grau Grave EM ( x ) Danificando passeio

( x ) LM 4661 –art. 60 -1998

Rede elétrica : ( x ) Sim ( ) Não - Passeio ► ( x ) < que 1,60 m ( ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( x ) Sim ( ) Não

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



### EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:- ...../ ...../ .....

Avaliação técnica :

Autorizado: Remoção

Biólogo Heitor dos Santos Neto  
Diretor de Seção  
Depto. de Parques e Jardins