



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 21/07/2025

Documento: SB.060640/2025-33

Local do evento: Rua Guarapuava,17 (Lado oposto ao 17)- Bairro Batistini

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 07 árvores, onde 04 árvores são da espécie Manacá (*Tibouchina Mutabilis*) medindo aproximadamente 08,0m X DAP 0,30cm, e as outras 03 árvores são da espécie Aroeira (*Schinus terebinthifolia*) medindo aproximadamente 05,0m X DAP 0,25m. todas as árvores estão em estado fitossanitário comprometido, *com raízes danificando o passeio, ambas estão perto de poste com gerador, 02 árvores também estão sem vida orgânica . Portanto somos favoráveis a Remoção dos espécimes.*

() Grau Grave (X) Danificandopasseio () Risco de queda (x) podre e oca

() LM 4661 –art. 60 -1998

Rede elétrica:(x) Sim () Não - Passeio ► ()< que 1,60 m(X)> que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ()Sim (x) Não



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-//

Avaliação técnica:

Autorizado: Remoção

Eder Gomes
Matrícula: 56387-7
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto
Diretor de Seção
Depto. de Parques e Jardins