



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 23/08/2021

Nº. Documento: VCSBC 63478

Local do evento: Rua Doutor Dupré, 403 - B. Nova Petropolis

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 arvore da espécie tipuana (tipuana tipu) medindo + de 9,00m de altura, DAP 0,45ma, estado fitossanitário regular, porém encontra-se com as raízes danificando passeio publico e muro, poda de raízes poderá ocasionar a queda do espécime devido o ser de grande porte. Portanto somos favoráveis a substituição.

Estado Fitossanitário:- (regular)

Grau Grave EM Percidas Risco de queda Entrada de garagem

Outros:

Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.

Outros: Lei Municipal 4661/1998 artigo 60

Grau Médio: Mediana lesões aparentes Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Grau leve: Pequenas Lesões aparentes Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

Lado Fiação: Sim Não Largura passeio: Menor que 1,60mts. Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não

Interferência Trânsito – Visibilidade: Sim Não -

Vistoria técnica:

Odair Ap. Maciel

Matr: 3932-9

Autorizamos a substituição


Joabe de Melo da Silva
Engenheiro Agrônomo
Assessor De Direção SU3

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....



Rua Doutor Dupré, 403 - Bairro Nova Petrópolis



Rua Doutor Dupré, 403 - Bairro Nova Petrópolis