



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 07/06/2018

Nº. Documento: VCSBC 67178

Local do evento: Av. Senador Vergueiro, 3445 – 3437 – Rudge Ramos.

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Tipuana (Tipuana tipu), medindo 7,00m, X DAP 0,70m, estado fitossanitário comprometido, árvore com a base do tronco contaminado pela ação de agentes entomológicos e oferece risco de queda.

Estado Fitossanitário:- (Comprometido)

Grau Grave EM Pécidas Risco de queda Entrada de garagem

Outros: LM. 4661/artigo 60

Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.

Outros:

Grau Médio: Mediana lesões aparentes Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Grau leve: Pequenas Lesões aparentes Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

Lado Fiação: Sim Não Largura passeio: Menor que 1,60mts. Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não rachaduras em grades proporções no passeio no muro.

Interferência Trânsito – Visibilidade: Sim Não -

Vistoriado por:
Antonio Martins

Matr: 123542

Autorizamos a substituição

Joabe de Melo da Silva
Engenheiro Agrônomo
Assistente de Diretoria

Elaine

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS


Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

concluído OK



Fotos 1 a 3 – Av. Senador Vergueiro, 3445 – 3437 – Rudge Ramos – Subst. – VCSBC 67178