



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em 04/07/2018

Nº. Documento: VCSBC 68291

Local do evento: Rua Tietê, 1295-1301 Rudge Ramos

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos que a árvore da espécie Alfeneiro do Japão, (*Ligustrum lucidum*) medindo 7,00m de altura e Dap 0,80 m, porém com raízes danificando o passeio e tubulação de águas pluviais e a base do tronco podre. Portanto somos favoráveis a substituição.

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

- (x) Grau Grave EM () Percidas (x) Risco de queda () Entrada de garagem
 () Outros: LM 6370-2014
 () Grau Grave: () Com grandes lesões () Raízes danificando passeio em G.P.
 () Outros: LM. 4661/art. 60
 () Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14
 () Outros:
 () Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14
 () Outros:
 Rede Elétrica (x) Sim () Não Largura passeio: () Menor que 1,60mts. (x) Maior q1,60mts.
 Interferência Mobiliário Urbano: (x) Sim () Não Qual? Rachaduras no muro e piso do imóvel.
 Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (x) Não -

Vistoria Técnica:
Antônio Martins

Matr. 113342

Autorizamos a Substituição

Joabe de Melo da Silva
Engenheiro Agrônomo
Diretor Adjunto-SU -3

A. MARTINS

AEM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS


Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Análise
OK



Fotos 1 a 3 – Rua Tiete, 1295 – 1301 – Rudge Ramos – Subst. Grave EM – VCSBC 68291