



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 24/04/2018

Nº. Documento: OF. 207/2018 CI. 691/2018 Ver. Aurelio

Local do evento: Rua Celebes,49 – Rudge Ramos.

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Tipuana(Tipuana tipu), medindo 9,00m, X DAP 0,90m, estado fitossanitário comprometido, com a base do tronco contaminada pela ação de agentes entomológicos pela ação de agentes entomológicos e raízes oferecerá risco de queda, portanto somos favoráveis a substituição.

Estado Fitossanitário:- (Comprometido)

Grau Grave EM Percidas Risco de queda Entrada de garagem

Outros:

Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.

Outros:

Grau Médio: Mediana lesões aparentes Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Grau leve: Pequenas Lesões aparentes Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

Lado Fiação: Sim Não Largura passeio: Menor que 1,60mts. Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não

Interferência Trânsito – Visibilidade: Sim Não -

Vistoria técnica:

Antonio Martins

Matr: 12354-2

Autorizamos a substituição

Joabe de Melo da Silva
Engenheiro Agrônomo
Assistente de Diretoria

Elaine

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....