



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 07/11/2018

Nº. Documento:-VCSBC -72276.

Local do evento:- *Rua Dr. Fausto Ribeiro de Carvalho, 538 – 544 - Bairro – Rudge Ramos*

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie alfeneiro do japão, (Ligustrum Lucidum), medindo 5,00 m, X DAP 0,40 m, estado fitossanitário comprometido, com raízes danificando o passeio em grande proporção. Portanto somos favoráveis a substituição do espécime.

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

Grau Grave EM Percidas Risco de queda Entrada de garagem

Outros:- Lm 6370 -2014 .

Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.

Outros:

Grau Médio: Mediana lesões aparentes Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Rede elétrica : Sim Não Largura passeio ► < 1,60mts. > 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não

Qual:

Vistoria técnica :

Antonio Martins

12354-2 - SU 302

Autorizamos a substituição

Joabe de Melo da Silva

Engº Agrônomo

Diretor Adjunto – SU 3

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

A.Martins

replanteio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Espéme(s)Replantada(s):.....Quantidade.....

SU- 302:-...../...../.....Responsável:-.....Matr.:-.....