



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em:- 16 /09/2019

Nº. Documento:- Ind 4565/2019 – Ver. PST. Zezinho.

Local do evento:- Rua Juquiá , 49 – Bairro - Rudge Ramos .

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores da espécie tipuana , ( **Tipuana Tipu** ) , medindo 8,00 m de alt. X DAP 0,60 m, estado fitossanitário comprometido, com raízes danificando o passeio e muro do imóvel . Esclarecemos que a poda das raízes não solucionará o problema e oferecerá risco de queda . Portanto somos favoráveis a **remoção** dos espécimes .

Estado Fitossanitário:- (comprometido )

( x ) Grau Grave EM ( ) Pericida ( x ) Risco de queda

( x ) Outros:- LM . 4661 – artº 60 .

( ) Grau Grave: ( ) Com grandes lesões ( ) Raízes danificando passeio em G.P.

( ) Outros: LM .6370 - 2014

Rede elétrica:- ( ) Sim ( x ) Não Largura passeio ► ( x ) < 1,60 m. ( ) > 1,60 m.

Interferência Mobiliário Urbano:- ( ) Sim ( X ) Não

Qual:

**Vistoria técnica:**

*Autorizamos a Remoção*

Antônio Martins  
Matr. 12354-2  
SU . 302

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Direção – SU.3  
Engº Agrônomo

**Execução dos serviços.**

**Remoção de Árvore:** Passado em...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Destocador:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Reparos no Passeio:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Replântio :-**..... Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Espécie(s):**.....Quantidade.....

SU. 302...../...../.....:- Responsável :-.....Matr.....