



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em:- 10/01/2019

Nº. Documento:- VCSBC -74395.

Local do evento:- Rua Três Mosqueteiros, 130 - 140 – Bairro - Rudge Ramos.

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie alfeneiro do japão, (*Ligustrum Japonicum*), medindo 7,50 m, X DAP 0,60 m, estado fitossanitário comprometido, porém com raízes danificando passeio, boca de lobo e oferecendo risco de queda. Portanto no momento somos favoráveis remoção do espécime.

Obs:- Esclarecemos que não há espaço técnico para replantio.

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

(x) Grau Grave EM () Percidas (x) Risco de queda () Entrada de garagem

(x) Outros:- Lm. 4661 – art. 60

() Grau Grave: () Com grandes lesões () Raízes danificando passeio em G.P.

() Outros:

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Rede elétrica :- (x) Sim () Não passeio ► () < 1,60 m. (X) > 1,60 m.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

Qual:

Vistoria técnica :

Autorizamos a remoção

Joabe de Melo da Silva
Engº Agrônomo
Diretor Adjunto – SU.3

Antonio Martins
Matr. 12354-2
SU. 302

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Replanteio (s):..... Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Espécie(s):.....Quantidade.....

SU.302:-...../...../..... Responsável:.....Matr:-.....

A.Martins-SU.302 - 2019-01-10