



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 08/03/2019

- Nº. Documento: VCSBC 75375
- Local do evento: Rua Manoel Vanzella, 57 B. Santa Terezinha

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores da espécie ficus (ficus benjamina), medindo 5,00m, X DAP 0,30m, estado fitossanitário regular porém suas raízes estão danificando passeio publico em grandes proporções. Portanto somos favoráveis a remoção pois o passeio publico não tem espaço técnico para replantio.

Fitossanitário:- (regular)

Grau Grave EM Percidas Risco de queda Entrada de garagem

Outros:

Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.

Outros: lei 6370/2014

Grau Médio: Mediana lesões aparentes Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Grau leve: Pequenas Lesões aparentes Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

Lado Fiação: Sim Não Largura passeio: Menor que 1,60mts. Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não

Interferência Trânsito – Visibilidade: Sim Não -

Vistoria técnica:

Odair Ap. Maciel

Autorizamos a remoção

Joabe de Melo da Silva
Engenheiro Agrônomo
Assessor De Diretor

Matr: 3932-9

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....