



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em:- 12/03/2019

Nº. Documento:- VCSBC – 75953 - 2019

Local do evento:- Rua Síria ,35 - Bairro Taboão .

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie aroeira salsa, (*Schinus Molle*), medindo 5,00m de alt. X DAP 0,35 m, estado fitossanitário comprometido, porém a mesma está com alto grau de inclinação para o leito carroçável e raízes danificando o muro do imóvel. Portanto somos favoráveis a substituição do espécime.

Estado Fitossanitário:- (*comprometido*)

(x) Grau Grave EM. () _Percida (x) Risco de queda () Entrada de garagem

(x) Outros: LM . 4661 – artº 60 .

() Grau Grave: () Com grandes lesões () Raízes danificando passeio em G.P.

() Outros:

Rede elétrica:- () Sim (x) Não Passeio ► () < 1,60 m. (X) > 1,60 m.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

Qual:

Vistoria técnica:

Autorizamos as *Substituição*

Antonio Martins
Matr.12354-2
SU.302


Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva
Assessor de Direção SU.3