



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em:- 11 /03/2019

Nº. Documento:- VCSBC – 76382 -2019

Local do evento:- Rua Reginata Ducca, 72 – 80 - Bairro Rudge Ramos.

Laudo Técnico:

Informamos tratar-se de 01 árvore da espécie alfeneiro do Japão, (*Ligustrum Japonicum*) medindo 7,50 m de altura x 0,50 m de DAP que esta com raízes danificando o passeio público, impedindo a locomoção dos usuários e alto grau de podridão no tronco oferecendo risco de queda . Portanto somos favoráveis a remoção do espécime.

Obs:- Rede secundária primária

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

(x) Grau Grave EM () Percida (x) Risco de queda () Entrada de garagem

(x) Outros:- LM 4661 –art. 60 -1998 . LF. 1074 – 2003 – art.12 – Dec.18280 -32012.

() Grau Grave: () Com grandes lesões () Raízes danificando passeio em G.P.

() Outros: Lei 4661 – Art. 60

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Rede elétrica:- (x) Sim () Não Passeio ► () < que 1,60 m. (x) > que 1,60 m.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim () Não
Qual:-

Vistoria técnica:

Autorizamos a substituição

Antonio Martins
Matr . 12354-2
SU . 302

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria –SU.3
Engº Agrônomo

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção :-..... Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos:-.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Replanteio:-..... Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Espécimes Replantada (s):-.....Quantidade.....

SU -302/...../.....Responsável -.....Matr.-