



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 01/03/2019

Nº. Documento: VCSBC 76434

Local do evento: Rua Saturnino Dias, 22 B. Assunção

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie tipuana (tipuana tipu), medindo 7.00m, X DAP 0,40m cada, estado fitossanitário regular porém encontram-se com medio grau de inclinação, raízes danificando passeio e a poda de raízes poderá ocasionar sua queda.

Fitossanitário:- (regular)

() Grau Grave EM () Percidas () Risco de queda () Entrada de garagem

() Outros:

(x) Grau Grave: () Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P.

() Outros:

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Lado Fiação: (x) Sim () Não Largura passeio: () Menor que 1,60mts. (x) Maior que 1,50mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (x) Não -

Vistoria técnica:

Odair Ap. Manoel

Matr: 3932-9

Autorizamos a substituição

João de Melo da Silva

Engenheiro Agrônomo
Assessor De Diretor

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....



Fotos 1 a 2 – Rua Saturnino Dias, 22 – Assunção – Substituição – VCSBC 76434