



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 03/04/2019

Nº. Documento: VCSBC 76468

Local do evento: Rua Amélio Storti, 97 B. Montanhão

Laudu Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie alfeneiro do Japão (ligustrum lucidum) medindo 6,00m, X DAP 0,35m, estado fitossanitario regular porém encontra-se com as raízes danificando passeio publico em grandes proporções.

Estado Fitossanitário:- (regular)

- () Grau Grave EM () Percidas () Risco de queda () Entrada de garagem
- () Outros:
- (x) Grau Grave: () Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P.
- (x) Outros: lei 6370/2014
- () Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14
- () Outros:
- () Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14
- () Outros:

Lado Fiação: (x) Sim () Não Largura passeio: () Menor que 1,60mts. (x) Maior que 1,60mts.
Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não
Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (x) Não -

Vistoria técnica:
Odair Ap. Maciel

Matr: 392749

08/5/23
OK

Autorizamos a substituição

Joabe de Melo da Silva
Engenheiro Agrônomo
Assessor De Direção SU3

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

DESTOC



Fotos 1 a 2 – Rua Amelio Storti, 97 –Montanhão – Substituição – VCSBC 76468