



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 27/03/2019

Nº. Documento: VCSBC 76878

Local do evento: Av. Bunduki , 227 B. Assunção

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie tipuana (tipuana tipu), medindo 10,00m, X DAP 0,45m, estado fitossanitário regular, porém, suas raízes estão danificando passeio público e adentando lado interno do imóvel.

**Estado Fitossanitário: (regular)**

- ( ) Grau Grave EM      ( ) Perecidas      ( ) Risco de queda      ( ) Entrada de garagem  
( ) Outros:  
( x ) Grau Grave:      ( ) Com grandes lesões      ( x ) Raízes danificando passeio em G.P.  
( x ) Outros: lei 4661/1998 art.60  
( ) Grau Médio:      ( ) Mediana lesões aparentes      ( ) Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14  
( ) Outros:  
( ) Grau leve:      ( ) Pequenas Lesões aparentes      ( ) Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14  
( ) Outros:

Lado Fiação: ( ) Sim ( x ) Não      Largura passeio: ( ) Menor que 1,60mts.      ( x ) Maior que 1,60mts.  
Interferência Mobiliário Urbano:      ( ) Sim      ( x ) Não  
Interferência Trânsito – Visibilidade: ( ) Sim      ( x ) Não -

Vistoria técnica:

Autorizamos a substituição

Odair Ap. Maciel  
Matr:3932-9

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva  
Assessor De Direção – SU.3

**EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Remoção de Árvore:** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Destocador:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Reparos no Passeio:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Plantio de Árvore(s):** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....