



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 14/03/2019

Nº. Documento: VCSBC 76980

Local do evento: Rua Newton Braga, 48 B. Centro

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore de espécie ficus (ficus benjamina), medindo 8,00m, X DAP 0,40m, estado fitossanitário comprometido tronco com lesões aparentes devido a ação de agentes entomológicos.

Estado Fitossanitário: (comprometido)

() Grau Grave EM () Percidas () Risco de queda () Entrada de garagem

() Outros:

(x) Grau Grave: (x) Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P.

(x) Outros: lei 6370/2014

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Lado Fiação: () Sim (x) Não Largura passeio: () Menor que 1,60mts. (x) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (x) Não -

Vistoria técnica:

Autorizamos a substituição

Odair Ap. Maciel
Matr:3932-9

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva
Assessor De Direção

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s):Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....



Rua Newton Braga, 48 B. Centro