



Data da vistoria:- 22/10/2021

### Laudo Técnico:

Documento:- VCSBc. 77703/2019

Local do evento:- Rua Votorantim, 319 -329 – com Sapucaí, 244 - Bairro – Rudge Ramos .

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie alfeneiro do japão, (**Ligustrum Japonicum**) e outra da espécie sibipiruna (**Caesalpinia Pluviosa**) medindo 7,80 m, X DAP 0,60 m, estado fitossanitário comprometido, porém com raízes obstruindo rede de águas pluviais, danificando guias e sarjetas também o leito carroçável e a base do tronco podre. Portanto somos favoráveis a **substituição** dos espécimes.

Obs:- **A Enel podou os galhos no mês de outubro/ 2019.**

\*\*\* Estado Fitossanitário:- (comprometido)

( X ) Grau Grave EM ( ) Percidas ( x ) Risco de queda

( x ) Outros:- LM. 4661 –art. 60 .

Rede elétrica :- ( x ) Sim ( ) Não \_passeio ▶ ( ) < que 1,60 m. ( X ) > que 1,60 m.

Interferência Mobiliário Urbano: ( X ) Sim ( ) Não

### Relatório Fotográfico



### Execução dos Serviços

Remoção:- ....Passado em...../...../.....Executado em:...../...../.....

Replanteio:-.... Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

Vistoria técnica :

Antonio Martins  
Matr.12354-2  
SU.302

Autorizamos a Substituição

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Diretoria-SU.3  
Engº Agrônomo

