



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 06/05/2019

Nº. Documento: VCSBC 77987

Local do evento: Rua Pascoal Gastaldo, 260 - B. Nova Petrópolis

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Sibipiruna (Caesalpinia peltophoroides) medindo 9,00m de altura, DAP 0,45m, estado fitossanitário regular porém encontra-se com as raízes danificando passeio público, prejudicando acesso e circulação de pedestres. Obs: Em nova vistoria realizada dia 13.06.2023 ao local foi constatado que o passeio público não tem espaço técnico para replantio. Portanto somos favoráveis a remoção.

**Estado Fitossanitário:- (regular)**

- ( ) Grau Grave EM ( ) Percidas ( ) Risco de queda ( ) Entrada de garagem  
( ) Outros:  
( x ) Grau Grave: ( ) Com grandes lesões ( x ) Raízes danificando passeio em G.P.  
( x ) Outros: lei 4661/1998 artigo 60  
( ) Grau Médio: ( ) Mediana lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14  
( ) Outros:  
( ) Grau leve: ( ) Pequenas Lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14  
( ) Outros:

Lado Fiação: ( ) Sim ( x ) Não Largura passeio: ( ) Menor que 1,60mts. ( x ) Maior que 1,60mts.  
Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( x ) Não  
Interferência Trânsito – Visibilidade: ( ) Sim ( x ) Não -

**Vistoria técnica:**  
**Odair Ap. Maciel**

**Autorizamos a remoção**

**Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva**  
**Assessor de Direção – SU.3**

Matr: 3932-9

**EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Remoção de Árvore:** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Destocador:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Reparos no Passeio:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Plantio de Árvore(s):** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....