



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 07 / 04 /2025

Documento: MO 013456/2025-55

Local do evento: Rua Armando Backx 634 Bairro Demarchi

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Ficus (**Benjamina**) medindo 015,0m X DAP0,70 cm e 01 Quaresmeira (**Tibouchina Glanulosa**) estado fitossanitário comprometido, com lesões no tronco, raízes expostas danificando o passeio público. Portanto somos favoráveis à substituição do espécime.


() Grau Grave EM (x) Danificando passeio () Risco de queda

() LM 4661 –art. 60 -1998

Rede elétrica: (x) Sim () Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: (x) Sim () Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-//

Avaliação técnica:

Autorizado: Substituição

Adão Grigório
Matrícula: 23372-5

Biólogo Heitor dos Santos Neto
Diretor de Seção