

*



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
SU.302-SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
Email:su302@saobernardo.sp.gov.br

Vistoria técnica em:- 19/02/2020

Documento: - Memo.90 /2020 – Defesa Civil

Local do evento:- Rua Tibiriçá, 986 – “Bairro Rudge Ramos”

Laudo Técnico:

Informamos tratar-se 01 árvore da espécie alfeneiro do Japão, (*Ligustrum Japonicum*), medindo aproximadamente 7,00 m de alt. x 0,50 m DAP que esta com a base do tronco contaminada pela ação de agentes entomológicos e raízes danificando o passeio em grande proporção, também interferindo na acessibilidade dos usuários e com risco de queda. Portanto somos favoráveis a substituição do espécime.

*Obs:- **Esclarecemos que já tem documento VCSBC – 78995/2019 tratando do assunto**

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

- Grau Grave EM Percidas Risco de queda
 Outros: -Lm 6370/2014
 Grau Grave:>>> Com grandes lesões >>> Raízes danificando passeio em G.P.

Rede elétrica:- Sim Não****Passeio▶ < que 1,60 m > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não

Vistoria técnica:

Autorizamos:- substituição

Antonio Martins
 Matr. 12354-2
 - SU – SU.302

Joabe de Melo da Silva
 Assessor de Diretoria – SU.3
 Engº Agrônomo



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção :-*****Passado em:-...../...../.....Executado em:...../...../.....

Destocador:-****Passado em:-...../...../.....Executado em:...../...../.....

Reparos:- *****Passado em:-...../...../.....Executado em:...../...../.....

Replanteio :-*****Passado em:-...../...../.....Executado em:...../...../.....

Espécie(s):.....Quantidade.....

SU.302:-...../...../.....Resp:-Matr.....