



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 16/07/2019

Nº. Documento: VCSBC 79362

Local do evento: Rua Angela Franchini, 422 - Bairro Centro

**Laudo Técnico:**

**Em vistoria ao local informamos tratar-se 02 árvores sendo 01 da espécie Alfeneiro do japão (*Ligustrum lucidum*), medindo 5,00 metros de altura DAP 0,30 metros, 01 da espécie Sibipiruna (*Caesalpinia peltophoroides*), estado fitossanitário regular porém encontram-se com as raízes danificando passeio publico em grandes proporções. Portanto somos favoráveis a substituição dos espécimes..**

**Estado Fitossanitário:- (regular )**

( ) Grau Grave EM ( ) Percidas ( ) Risco de queda ( ) Entrada de garagem

( ) Outros:

( x ) Grau Grave: ( ) Com grandes lesões ( x ) Raízes danificando passeio em G.P.

( ) Outros:

( ) Grau Médio: ( ) Mediana lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

( ) Outros:

Rede elétrica:- ( ) Sim ( x ) Não Largura passeio ( x ) maior de 1,60 mts. ( ) menor de 1,60 mts.

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( X ) Não

Qual:

**Vistoria técnica:**  
**Odair Ap. Maciel**

**Autorizamos a substituição (02)**

**Matr.3932-9**

**Engº Agrônomo Joabe de melo da Silva**  
**Assessor de Direção – SU.3**