



Vistoria técnica - 22/05/2023

Documento:- VCSBC - 79516/2019

Local do evento:- Rua Brasil, 209 – Bairro Rudge Ramos

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie ipê rosa, (*Tabebuia Pentaphylla*), medindo 9,00 m de alt. X DAP 0,50 m, estado fitossanitário comprometido, porém com a base do tronco apodrecido e raízes danificando o passeio público causando risco aos usuários. Portanto somos favoráveis a substituição do espécime, tendo em vista que a poda das raízes não solucionará o problema e oferecerá risco de queda .

(X) Grau Grave EM (X) Risco de queda

() Outros: Lm.4661/1998 – art.60

Rede elétrica:- () Sim (x) Não <<>>Passeio ► () < 1,60 m. (X) > 1,60 m.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:/...../.....

Replanteio:...../...../.....Espécie:.....

Avaliação técnica:

Autorizado:- Substituição

Antonio Martins
Matr. 12354-2
SU .302

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Direção – SU.3
Engº Agrônomo