

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 01/08/2019

Nº. Documento: VCSBC 79537

Local do evento: Rua Antonio Sidnei Gerbelli, 34 Jd. Da Represa B. Batistini

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 06 árvores, sendo 01 da espécie fícus (fícus benjamina), medindo 8,00m. X DAP 0,50m, estado fitossanitário regular, porém encontra-se com as raízes expostas obstruindo passagem de pedestres, 05 da espécie eucalito (eucalyptus spp) medindo +de 20 metros de altura dap 1,00m cada estado fitossanitário comprometido devido ação de agentes entomológicos (risco de queda).

Estado Fitossanitário:- (regular 01) (comprometido 05)

- Grau Grave EM Percidas Risco de queda Entrada de garagem
 Outros: (risco iminente de queda)
 Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.
 Outros:lei
 Grau Médio: Mediana lesões aparentes Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14
 Outros:
 Grau leve: Pequenas Lesões aparentes Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14
 Outros:

talude

Lado Fiação: Sim Não Largura passeio: Menor que 1,60mts. Maior que 1,60mts.
Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não
Interferência Trânsito – Visibilidade: Sim Não -

Vistoria técnica.
Odair Ap. Maciel

Matr: 293279



Autorizamos a remoção(05)
substituição(01)
Joabe de Melo da Silva
Engenheiro Agrônomo
Assessor de Direção

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....



ELETROPAULO

Rua Antonio Sidnei Gerbelli, 34 - Batistini - Remoção - VCSBC 79537