



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS - SU.302

Vistoria em: 03/07/2019

Nº. Documento: VCSBC 80077

Local do evento: Rua Ministro Edgard da Costa, 483 B. Dos Casa

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie uva japonesa (*houênia dulcis*) medindo 8,00m de altura, DAP 0,45m, estado fitossanitário comprometido tronco com lesões aparentes e partes secas. Portanto somos favoráveis a remoção, passeio não tem espaço técnico para replantio.


Estado Fitossanitário:- (comprometido)

- Grau Grave EM Pericidas Risco de queda Entrada de garagem
 Outros:
 Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.
 Outros:
 Grau Médio: Mediana lesões aparentes Raízes danificando passeio M.P. Conforme Lei 6370/14
 Outros:
 Grau leve: Pequenas Lesões aparentes Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14
 Outros:

Lado Fiação: Sim Não Largura passeio: Menor que 1,60mts. Maior que 1,60mts.
Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não
Interferência Trânsito - Visibilidade: Sim Não

Vistoria técnica:
Odair Ap. Maciel

Matr: 3932-9


João de Melo da Silva
Engenheiro Agrônomo
Assessor De Direção - SU3

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em: / / Executado em: / /
Destacador: Passado em: / / Executado em: / /
Regras no Passeio: Passado em: / / Executado em: / /
Plantio de Árvore(s): Passado em: / / Executado em: / /