



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 09/06/2022

Nº. Documento: VCSBC 80158

Local do evento: Rua Araguaina, 187 lado oposto (barranco) - JD. Thelma - B. Alvarenga

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie ficus (Ficus benjamina), medindo 8,00 metros de altura, DAP 0,35 metros, estado fitossanitário regular porém encontra-se localizada em barranco onde há constantes escorregamento de terra, deixando o espécime com as raízes expostas com risco de queda devido aos fortes ventos que ocorrem na região. Portanto somos favoráveis a remoção.

**Fitossanitário:- (regular)**

- Grau Grave EM       Pécidas       Risco de queda       Entrada de garagem  
 Outros: lei 6370/2014  
 Grau Grave:       Com grandes lesões       Raízes danificando passeio em G.P.  
 Outros: Lei 6370/2014  
 Grau Médio:       Mediana lesões aparentes       Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14  
 Outros:  
 Grau leve:       Pequenas Lesões aparentes       Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14  
 Outros:

(Barranco)

Lado Fiação:  Sim  Não      Largura passeio:  Menor que 1,60mts.       Maior que 1,60mts.  
Interferência Mobiliário Urbano:  Sim       Não  
Interferência Trânsito – Visibilidade:  Sim       Não -

Vistoria técnica:  
Odair Ap. Maciel

**Autorizamos a remoção**

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Direção – SU.3

Matr: 3932-9