



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 17/07/2019

Nº. Documento:- VCSBC 80280

Local do evento:- Rua Angelo Duzzi, 339 B. Centro

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie tipuana (tipuana tipu), medindo 10,00m de alt. X 0,50m, estado fitossanitário regular porém encontra-se com as raízes danificando passeio publico em grandes proporções, prejudicando acesso e circulação de pedestres. Portanto somos favoráveis a substituição.

Estado Fitossanitário:- (regular)

() Grau Grave EM () Percidas () Risco de queda () Entrada de garagem

() Outros:

(x) Grau Grave: () Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P.

(x) Outros: lei 4661/1998 artigo 60

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Rede elétrica:- () Sim (x) Não Largura passeio (x) maior de 1,60 mts. () menor de 1,60 mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim () Não

Qual:

Vistoria técnica:

Autorizamos a substituição

Odair Ap. Maciel
Matr.3932-9

Engº Agrônomo Joabe de melo da Silva
Assessor de Direção – SU.3