



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 05/08/2019

Nº. Documento: VCSBC 80573

Local do evento: Rua Mario Missirolli, 1043 B. Demarchi

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie alfeneiro do japão (*ligustrum lucidum*), medindo 8,00m, X DAP 0,45m, estado fitossanitário comprometido, tronco com partes apodrecidas devido ação de agentes entomológicos, raízes impedindo entrada de veículo na garagem.

Fitossanitário:- (comprometido)

() Grau Grave EM () Perecidas () Risco de queda () Entrada de garagem

() Outros:

(x) Grau Grave: (x) Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P.

(x) Outros: lei 6370/2014

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Lado Fiação: () Sim (x) Não Largura passeio: () Menor que 1,60mts. (x) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (x) Não -

Vistoria técnica:

Odair Ap. Maciel

Matr. 3932-9

Autorizamos a substituição

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva

Assessor de Direção – SU-3

Agrônomo

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....