



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
SU.302 – SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS  
Email:su302@saobernardo.sp.gov.br

Reavaliado em:- 23/01/2020

Documento:- VCSBC - 80821/2019

Local do evento:- Rua Vinte Cinco de Janeiro, 120 – Bairro - Rudge Ramos

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore, da espécie tipuana ,(Tipuana Tipu) , medindo 5,50 m de alt. X DAP 0,70 m, estado fitossanitário comprometido, porém com risco de queda devido ao alto grau de inclinação que se encontra . Portanto somos favoráveis a **substituição** do espécime.

Obs:- **Oficiar a ENEL.**

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

Grau Grave EM     Percida     Risco de queda

Outros: .

Grau Grave:     Com grandes lesões     Raízes danificando passeio em G.P.

Rede elétrica:-  Sim     Não ##### Passeio ►  < 1,60 m.     > 1,60 m.

Interferência Mobiliário Urbano:     Sim     Não

Qual:

**Vistoria técnica:**

Antonio Martins  
Matr.12354-2  
SU .302



*Autorizamos a substituição*

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Diretoria – SU.3  
Engº Agrônomo

**PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS**

+Remoção:-...../...../.....Concluído em:...../...../.....

Destocador:-...../...../.....Concluído em:...../...../.....

=+Reparos:-...../...../.....Concluído em:...../...../.....

=Replanteio:-...../...../.....Concluído em:...../...../.....

Espécime:-.....Quantidade.....

SU.302:- ...../...../.....Resp:-.....Matr:-.....