



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 05/08/2019

Nº. Documento: VCSBC 81158

Local do evento: Av. Wallace Simonsen, 1352 - B. Nova Petropolis

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Alfeneiro do Japão (Ligustrum lucidum), medindo 8,00 metros de altura DAP 0,45 metros, estado fitossanitário regular, porém com raízes danificando o passeio público em grandes proporções.

Estado Fitossanitário:- (Comprometido)

(x) Grau Grave EM (x) Percidas () Risco de queda () Entrada de garagem

() Outros:

() Grau Grave: () Com grandes lesões () Raízes danificando passeio em G.P.

() Outros:

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Rede elétrica:- (x) Sim () Não Largura passeio: () < que 1,60mts. (x) > que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

Vistoria técnica:

Autorizamos a substituição

Odair Ap. Maciel

Matr:3932-9

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva

Assessor de Direção – SU.3

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

O.Maciel

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Replante de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Espécime (s) Replantada (s):-.....Quantidade :-.....

SU . 302//.....:-Responsável :-.....Matr.:-.....