



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 19/08/2019

Nº. Documento: OF 815/2019 Vereador Toninho Tavares

Local do evento: Lucélia, 460 B. Baeta Neves

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie ipê roxo (tabebuia heptaphylla) medindo + de 10,00m de altura, DAP 0,50m, estado fitossanitário regular, porém encontram-se com passeio público, piso interno do imóvel e muro danificado em grandes proporções devido as raízes. Obs: não a possibilidade de poda de raízes (passeio estreito).

**Estado Fitossanitário:- (regular)**

- Grau Grave EM     Percidas     Risco de queda     Entrada de garagem
- Outros:
- Grau Grave:     Com grandes lesões     Raízes danificando passeio em G.P.
- Outros: lei 4661/1998 artigo 60
- Grau Médio:     Mediana lesões aparentes     Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14
- Outros:
- Grau leve:     Pequenas Lesões aparentes     Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14
- Outros:

Lado Fiação:  Sim  Não    Largura passeio:  Menor que 1,60mts.     Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano:  Sim     Não

Interferência Trânsito – Visibilidade:  Sim     Não -

Vistoria técnica:  
Odair Ap. Maciel

Matr: 3932-9

Autorizamos a remoção

  
Joabe de Melo da Silva

Engenheiro Agrônomo  
Assessor De Direção SU3

**EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Remoção de Árvore:** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Destocador:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Reparos no Passeio:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Plantio de Árvore(s):** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....



Fotos 1 a 2 - Rua Lucelia, 460 - Baeta - Remoção - OF 815-2019