



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 22/08/2019

Nº. Documento: VCSBC 81647

Local do evento: Rua Santiago, 1035 Com Rua Inacio Pedó, 521 B. Assunção

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore, da espécie tipuana (tipuana tipu), **medindo** + de 10,00m, X DAP 0,65m estado fitossanitário regular, porém suas raízes estão danificando passeio publico em grandes proporções, tronco com inclinação e foi constatado a presença de agentes entomológicos (cupim de solo). Portanto somos favoráveis a substituição.

Estado Fitossanitário:- (regular)

Grau Grave EM Percidas Risco de queda Entrada de garagem

Outros:

Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.

Outros: lei 4661/1998 artigo 60

Grau Médio: Mediana lesões aparentes Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Grau leve: Pequenas Lesões aparentes Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

Lado Fiação: Sim Não Largura passeio: Menor que 1,60mts. Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não - Qual ?

Interferência Trânsito – Visibilidade: Sim Não - Qual ?

Vistoriado por :

Autorizamos a substituição

Odair Ap.Maciél

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva

Assessor de Direção – SU.3

Mtr.3932-9

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....