



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em:- 10 /09 /2019

Nº. Documento:- VCSBC – 81859/2019

Local do evento:- Rua Abel Minhotti Barbosa, 67 - 73 - Bairro Anchieta

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie figueira (*Ficus SPP*, medindo 7,00 m X CAP 0,65m, estado fitossanitário regular, porém com galhos sobre o imóvel, raízes danificando o passeio em grande proporção e muro do imóvel. Portanto **deferimos a substituição** do espécime.

**Obs:-**

**ET.**

**Estado Fitossanitário:-** (regular)

- Grau Grave EM     Percidas     Risco de queda  
 Outros:-Lm.4661- 1998  
 Grau Grave:     Com grandes lesões     Raízes danificando passeio em G.P.

**Rede elétrica:-**  Sim     Não < > **Passeio** ►  < 1,60 m.     > 1,60 m.

Interferência Mobiliário Urbano:     Sim     Não

Qual:

**Vistoria técnica:**

**Autorizamos a substituição**

**Antonio Martins**  
Matr.12354-2  
SU.302

**Joabe de Melo da Silva**  
Assessor de Diretoria – SU.3  
Engº Agrônomo

**PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Remoção** :-\*\*\* \*\*Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

**Destocador**:-\*\*\*Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

**Reparos** :-\*\*\*\*\*.Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

**Replanteio** :-\*\*\*\*\* Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

**Espécime(s)** :-.....Quantidade.....

**SU.302** :-...../...../.....**Responsável**:.....**Matr**:-.....