



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 25/10/2019

Nº. Documento: VCSBC 82303

Local do evento: Rua João Zanon, 38 B. Baeta Neves

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 arvore da espécie alfeneiro do japão (*ligustrum lucidum*) medindo 7,00m de altura, DAP 0,35m, estado fitossanitário comprometido, raízes expostas e lesões aparentes, passeio publico danificado em grandes proporções.


Estado Fitossanitário:- (comprometido)

- Grau Grave EM Percidas Risco de queda Entrada de garagem
 Outros:
 Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.
 Outros: lei 6370/2014
 Grau Médio: Mediana lesões aparentes Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14
 Outros:
 Grau leve: Pequenas Lesões aparentes Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14
 Outros:

Lado Fiação: Sim Não Largura passeio: Menor que 1,60mts. Maior que 1,60mts.
Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não
Interferência Trânsito – Visibilidade: Sim Não -

Vistoria técnica:
Odair Ap. Maciel

Matr: 3932-9


Joabe de Melo da Silva
Engenheiro Agrônomo
Assessor De Direção SU3

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:..... Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:..... Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....



Fotos 1 a 2 – Rua João Zanon, 38 – Baeta Neves – Substituição – VCSBC 82303