

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302**

Vistoria em:- 29/11/2019

Documento:- VCSBC –83105 /2019

Local do evento:- Rua Anunciata Gobbi, 221 - 227 e 230 - Bairro – Centro

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores da espécie tipuana, (**Tipuana Tipu**) medindo 7,00 m, X DAP 0,60 m, estado fitossanitário comprometido, porém com raízes obstruindo rede de águas pluviais, danificando guias e sarjetas também o leito carroçável e a base do tronco podre. Portanto somos favoráveis a **remoção** do espécime.

Obs:- .

*** Estado Fitossanitário:- (comprometido)

(X) Grau Grave EM () Percidas (x) Risco de queda

(x) Outros:- LM . 4661 –art. 60 .

() Grau Grave: () Com grandes lesões () Raízes danificando passeio em G.P.

Rede elétrica :- (x) Sim () Não - ...-passeio ► (X) < que 1,60 m. () > que 1,60 m.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

Qual:-

Vistoria técnica :

Autorizamos a Remoção

Antonio Martins
Matr.12354-2
SU.302



Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria-SU.3
Engº Agrônomo



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

Destocador:....Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

Reparos :-.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Replante:-.... Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

Espécime(s):-.....Quantidade.....

SU .302:-...../...../.....Responsável:.....Matr.....-