



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 24/10/2019

Nº. Documento: VCSBC 83364

Local do evento: Av. Dr. Carlos de Campos, 05 lado oposto – Bairro Rudge Ramos

**Laudo Técnico:**

*Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Alfeneiro do Japão (Ligustrum lucidum), medindo 7,50 metros de altura DAP 0,40 metros, estado fitossanitário comprometido, com a base do tronco apodrecida e raízes danificando o passeio público. Portanto somos favoráveis a substituição do espécime.*

**Estado Fitossanitário:-** (comprometido)

( x ) Grau Grave EM      ( ) Percida      ( x ) Risco de queda

( ) Outros:-

( ) Grau Grave:      ( ) Com grandes lesões      ( ) Raízes danificando passeio em G.P.

Lei 4974/2001

Rede elétrica:- ( ) Sim ( X ) Não <<>>Passeio ► ( ) < que 1,60 m. ( X ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano:      ( ) Sim      ( x ) Não

Qual:-

**Vistoria técnica:**

**Autorizamos a substituição**

Antonio Martins

Matr . 12354-2

Engº Agrônomo ,o Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Direção – su..3