

A. Martins



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em:- 22/11/2019

Documento:- VCSBC – 83474/2019

Local do evento:- Av. Dr. Carlos de Campos, 232 - 240 – Bairro Rudge Ramos

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie alfeneiro do japão (**Ligustrum Japonicum**), medindo 7,00m de alt. X DAP 0,60m, estado fitossanitário comprometido, raízes danificando o passeio em grande proporção e a poda das raízes oferecerá risco de queda. Portanto somos favoráveis a substituição do espécime.

Obs:-

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

(X) Grau Grave EM () Percida () Risco de queda

() Outros:

() Grau Grave: () Com grandes lesões () Raízes danificando passeio em G.P.

Lado Fiação: () Sim (X) Não <<<<<Passeio ► () < que 1,60 m. (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

Qual:

Vistoria técnica:

Antonio Martins
SU.302
Matr. 12354-2

Autorizamos a substituição

Joabe de Melo da Silva
Diretor Adjunto – SU.3
Engº Agrônomo



Programação dos Serviços

Remoção:->>>>>>>> Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:->>>>>>>> Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos:->>>>>>>> Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Replanteio:->>>>>>>> Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Espécie(s):.....Quantidade.....

SU.302...../...../.....Resp:-Matr.....

OK



Fotos – 1 a 2:- Av. Carlos de Campos, Dr. 232 – 240 – Bairro udge Ramos – Subst. Grave Em – VCSBC - 83474 - 2019

Obs;-

Martins.29/11/2019