



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 21/01/2022

Nº. Documento: VCSBC 83813

Local do evento: Rua Andréa Demarchi, 234 - B. Demarchi

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie sibipiruna (caesalpinia peltophoroides), medindo 10,00m de altura DAP 0,60m, estado fitossanitário regular porém suas raízes estão danificando passeio público em grandes proporções e interferindo na abertura do portão, tronco com lesões aparente .

Estado Fitossanitário:- (regular)

() Grau Grave EM () Percidas () Risco de queda () Entrada de garagem

() Outros:

(x) Grau Grave: () Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P.

(x) Outros: lesões aparente Lei 4661/1998 artigo 60

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Rede elétrica:- (x) Sim () Não Largura passeio: () < que 1,60mts. (x) > que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

Vistoria técnica:

Autorizamos a substituição

Odair Ap. Maciel

Matr:3932-9

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva

Assessor de Direção – SU.3

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

O.Maciel

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Replanteio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Espécime (s) Replantada (s):-.....Quantidade :-.....

SU . 302//.....:-**Responsável :-**.....**Matr.:-**.....