



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
SU.302-SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
Email:su302@saobernardo.sp.gov.br

Vistoria técnica em:- 13/01/2020

Documento:- VCSBC - 84612/2020

Assistente

Local do evento:- Av. Arthur Bernardes, Pres. 257 – 263 - Bairro Rudge Ramos

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie alfeneiro do japão, (*Ligustrum japonicum*), medindo 7,00 m de alt. X DAP 0,50 m, estado fitossanitário comprometido, porém com a base do tronco apodrecido e raízes danificando o passeio público causando risco aos usuários. Portanto somos favoráveis a substituição do espécime, tendo em vista que a poda das raízes não solucionará o problema e oferecerá risco de queda .

Obs:-

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

Grau Grave EM Percidas Risco de queda

Outros: Lm.4661/1998 – art.60

Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.

Rede elétrica:- Sim Não <<>>Passeio ▶ < 1,60 m. > 1,60 m.

Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não

Vistoria técnica:

Antônio Martins
Matr. 12354-2
SU 302

Autorizamos:- *Substituição*

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Direção – SU.3
Eng^o Agrônomo



PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:->>>>> Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

Destocador:-<<<<<Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

Reparos:->>>>>>Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

Replântio:-<<<<<< Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

Espécime:-.....Quantidade.....

SU .302:-...../...../.....Resp:-.....Matr:-.....

Martins

OK
31/01/20



Fotos – 1 a 2:- Av. Arthur Bernardes, Pres. – 257 - 263 – Bairro R. Ramos – Subst. Grave Em – VCSBC – 84620 - 2020

Obs:-

Martin 10/01/2020