



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 24/06/2020

Nº. Documento: VCSBC 84782

Local do evento: Rua Aljubarrota, 121 PQ Estoril B. Rio Grande

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie ficus (ficus benjamina), medindo + de 8,00 metros de altura, DAP 0,40m estado fitossanitário regular, porém suas raízes estão danificando passeio publico em grandes proporções, prejudicando acesso e circulação de pedestres. Portanto somos favoráveis a substituição.

Estado Fitossanitário:- (regular)

- () Grau Grave EM () Percidas () Risco de queda () Entrada de garagem
() Outros:
(x) Grau Grave: () Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P.
(x) Outros: lei 6370/2014
() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14
() Outros:
() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14
() Outros:

Lado Fiação: (x) Sim () Não Largura passeio: () Menor que 1,60mts. (x) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não - Qual ?

Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (x) Não - Qual ?

Vistoriado por :

Autorizamos a substituição

Odair Ap.Maciél

Mtr.3932-9

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva

Assessor de Direção – SU.3

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Árvore(s) Plantada: espécie(s):.....Quantidade.....

Conclusão dos serviços em:...../...../.....Responsável:.....

