



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
SU.302-SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
Email:su302@saobernardo.sp.gov.br

Vistoria técnica em:- 26/05/2021

Laudo Técnico:

Documento:- SB. 002090/2023-45 – Solicitante: -017971/2021- 96

Local do evento:-Rua Maria Alves Lorenzoni, 142 –BairroRudge Ramos

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 05 árvores sendo 04 (quatro) da espécie ipê rosa, (*Tabebuia Pentaphylla*) e 02 (duas) da espécie sibipiruna, (*Caeslpinia pluviosa*), medindo aproximadamente 9,00m de alt. X CAP 1,00m, estado fitossanitário regular, com galhos na rede primária, alto grau de inclinação para o leito carroçável. Portanto somos favoráveis a poda de galhos dos espécimes.

Obs:- As árvores em questão estão no lado oposto dos numerais, 78-102 – 112-138- 152 da referida rua
(X) Grau Grave EM() Percidas (X) Risco de queda

Outros: Lm.4661/1998 – art.60

Rele elétrica:- (x) Sim () Não <<>> Passeio ► () < 1,60m. (X) > 1,60m.

Relatório Fotográfico



Programação dos serviços

Remoção:-...../...../.....

Replanteio:...../...../.....Espécie:.....

Avaliação técnica:

Autorizo:- de galhas

Antonio Martins
Matr. 12354-2
SU .302

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Direção – SU.3
Engº Agrônomo