



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
SU.302 – SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
Email:su302@saobernardo.sp.gov.br

Vistoria técnica:- 03/02/2020

Documento:- VCSBC - 85320/2020

Local do evento:- Rua Tietê, 1172 - Bairro Rudge Ramos.

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie figueira (**Ficus SPP**), medindo 850m, X DAP 0,70 m, estado comprometido, porém com raízes danificando o passeio público em grande proporção e piso interno do imóvel. Esclarecemos que devido seu porte avantajado a poda de raízes oferecerá risco de queda. Portanto somos favoráveis a substituição do espécime.

Obs:-

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

- Grau Grave EM Percidas Risco de queda
 Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.
Rede elétrica:- Sim Não Passeio ► < que 1,60 m. > que 1,60 m.
Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não
Qual:

Vistoria técnica:

Autorizado a **Substituição**

Antonio Martins
Matr. 12354-2
SU.302

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo



Programação dos Serviços

Remoção:-.....Passado em...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:-.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos :-.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Replanteio :-.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Espécie(s):-.....Quantidade.....

SU- 302:-...../...../.....Resp:-.....Matr.....

Martins