



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**  
**SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS**  
**SU.302 – SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS**  
**Email:su302@saobernardo.sp.gov.br**

**Vistoria em:- 05/02/2020**

**Documento:- VCSBC – 85516/2020**

**Local do evento:- Rua Rinópolis, 197 - 201 – Bairro – Rudge Ramos.**

**Laudo Técnico:**

*Em vistoria ao local informamos tratar-se de 03 árvores da espécie alfeneiro do japão (**Ligustrum Japonicum**), ( 01) da espécie tipuana ( **Tipuana Tipu** ), medindo 7,50 m, X CAP 0,70 m, estado fitossanitário comprometido, porém com galhos adentrando as janelas da residência e raízes danificando passeio, leito carroçável, piso interno do imóvel e oferecendo risco de queda. Portanto somos favoráveis **substituição** dos espécimes.*

**Obs:-**

**Estado Fitossanitário:- ( Comprometido)**

**Grau Grave EM**       **Percidas**       **Risco de queda**

**Outros:- Lm. 6370/2014**

**Grau Grave:**       **Com grandes lesões**       **Raízes danificando passeio em G.P.**

**Rede elétrica :-**  **Sim**     **Não**      **passeio ►**  **< 1,60 m.**     **> 1,60 m.**

**Interferência Mobiliário Urbano:**       **Sim**     **Não**

**Vistoria técnica :**

**Autorizamos a substituição**

*Antonio Martins  
Matr. 12354-2  
SU. 302*

*Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Direção- SU.3  
Engº Agrônomo*



**PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Remoção de Árvore:-**Passado em...../...../.....Executado em:...../...../.....

**Destocador:**.....Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

**Reparos no Passeio:**...Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

**Replatio (s):**..... Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

**Espécie(s):**.....Quantidade.....

**SU.302:-**...../...../.....**Resp.:**.....**Matr:-**.....