



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
SU.302-SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
Email:su302@saobernardo.sp.gov.br

Vistoria técnica em:- 19/02/2020

Documento:- VCSBC – 85931/2020

Local do evento:- Rua Dourados, 581– Bairro Rudge Ramos – subst. grave em – VCSBC -85931 - 2020

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 da espécie Alfeneiro do Japão (*Ligustrum Japonicum*), medindo 6,00m, X DAP 0,40m, estado fitossanitário comprometido, porém com raízes danificando o piso do imóvel e o passeio público e com parte do tronco contaminada pela ação de agentes entomológicos. Portanto somos favoráveis a substituição do espécime

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

- Grau Grave EM Percida Risco de queda
 Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.
 Lei 4661 Art. 60

Lado Fiação: Sim Não <<<Passeio ► < que 1,60 m > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não

Qual:

Vistoria técnica;

Autorizado: *Substituição*

Antonio Martins
 SU.302
 Matr. 12354-2

Joabe de Melo da Silva
 Assessor de Direção
 Engº Agrônomo



Programação dos Serviços

Remoção:- >>>>Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

Destocador:->>>Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

Reparos:->>>>>Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

Replântio :- >>>>Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

Espécie:.....Quantidade.....

Martins

