



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS  
SU.302-SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS  
Email:su302@saobernardo.sp.gov.br

Vistoriado em:- 19/03/2020

Documento:- VCSBC 86045/2020

Local do evento:- Rua Joaquim Osório Duque Estrada, 127 – Bairro Rudge Ramos.

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores 01 da espécie citrus e 01 da murraya (**Citrus e Murraya**), medindo 3,50m de alt. X DAP 0,18 m, estado fitossanitário comprometido, porém com sem vida orgânica e com raízes danificando o passeio público, tubulação de águas pluviais e piso da garagem e alto grau de inclinação. Portanto somos favoráveis substituição dos espécimes.

Obs:-

**Estado Fitossanitário:-** (comprometido)

( x ) Grau Grave EM ( ) Percida ( X ) Risco de queda

( ) Outros: LM . 4661 – artº 60

( ) Grau Grave: ( ) Com grandes lesões ( ) Raízes danificando passeio em G.P.

Rede elétrica:- ( x ) Sim ( ) Não passeio ► ( x ) < 1,60 m. ( ) > 1,60 m.

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( X ) Não

**Vistoria técnica:**

Autorizamos a substituição

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Diretoria – SU.3  
Engº Agrônomo

Antonio Martins  
Matr. 12354-2  
SU. 302



**Programação dos serviços\_**

\*

Remoção :-.....Passado em...../...../.....Concluído em:-...../...../.....

Destacador:-.....Passado em...../...../.....Concluído em:-...../...../.....

\*Reparos :-.....Passado em...../...../.....Concluído em:-...../...../.....

Replante(s):-.....Passado em...../...../.....Concluído em:-...../...../.....

Espécie(s):.....Quantidade.....

SU.302:-...../...../.....Resp:-.....Matr:-.....

*Martins*